




# 令和3年9月24日実施 合同点検 点検箇所


## 浦臼町市街図

平成十五年八月調製

浦臼町役場



— 通学路 — 子ども広場経路



北海道地図株式会社札幌支店  
電話 (011) 221-1400

### ① JAピンネ前手押し信号



|                           |  |
|---------------------------|--|
| 危険箇所の内容                   |  |
| 交通量が多く手押し式信号のため左右確認が重要    |  |
| 改善策                       |  |
| 見通しはよいため、学校での安全教育の指導により対応 |  |

### ② 月夜橋交差点



|                              |  |
|------------------------------|--|
| 危険箇所の内容                      |  |
| 交通量が多く、道路構造上（カーブ）見通しが良くない    |  |
|                              |  |
| 道路構造上に問題はなく、学校での安全教育の指導により対応 |  |

### ③ 裏街橋交差点



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 危険箇所の内容                           |  |
| 横断歩道がなく、大型トラック等が行き来することが多く左右確認が必要 |  |
|                                   |  |
| 交差点等は左右確認を徹底するなど学校での教育指導により対応     |  |

④

## 公住橋交差点



|         |
|---------|
| 危険箇所の内容 |
|---------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| 横断歩道がなく、大型トラック等が行き来することが多く左右確認が必要 |
|-----------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| 交差点等は左右確認を徹底するなど学校での教育指導により対応 |
|-------------------------------|

⑤

## 西2条通線



|         |
|---------|
| 危険箇所の内容 |
|---------|

|               |
|---------------|
| 積雪により歩道の歩行が困難 |
|---------------|

|                      |
|----------------------|
| 道路管理者（町）と冬期に改めて対応を協議 |
|----------------------|